

## 電設資材カタログ 2024/25A 正誤表


本カタログに誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。  
また、弊社ホームページにおきましては、修正が反映されたWEBカタログを公開しております。

### ■ 前付44ページ

上下カバー用、平形カバー用、屋根形カバー用アース金具の掲載ページ

誤 962、963 → 正 952、953

誤



正



## 電設資材カタログ 2024/25A 正誤表

本カタログに誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。

また、弊社ホームページにおきましては、修正が反映されたWEBカタログを公開しております。

品 番	掲載ページ	誤			正
STP3550E	1344	納	→	セ	セ
STP3575E					
STP35100E					
STP35125E					
STP35150E					
STP3550-100	1345	納	→	セ	セ
STP3575-100					
STP35100-100					
STP35125-100					
STP35150-100					
STP3550E-100					
STP3575E-100					
STP35100E-100					
STP35125E-100					
STP35150E-100					
STP5550S	1346	納	→	セ	セ
STP5575S					
STP55100S					
STP55125S					
STP55150S					
STP5550NS					
STP5575NS					
STP55100NS					
STP55125NS					
STP55150NS					
STP5550E					
STP5575E					
STP55100E					
STP55125E					
STP55150E					
STP5550-100	1347	納	→	セ	セ
STP5575-100					
STP55100-100					
STP55125-100					
STP55150-100					
STP5550S-100					
STP5575S-100					
STP55100S-100					
STP55125S-100					
STP55150S-100					
STP5550NS-100					
STP5575NS-100					
STP55100NS-100					
STP55125NS-100					
STP55150NS-100					
STP5550E-100					
STP5575E-100					
STP55100E-100					
STP55125E-100					
STP55150E-100					

品 番	掲載ページ	誤
STP8550S	1348	納
STP8575S		
STP85100S		
STP85125S		
STP85150S		
STP8550NS		
STP8575NS		
STP85100NS		
STP85125NS		
STP85150NS		
STP8550E		
STP8575E		
STP85100E		
STP85125E		
STP85150E		
STP8550-100	1349	納
STP8575-100		
STP85100-100		
STP85125-100		
STP85150-100		
STP8550S-100		
STP8575S-100		
STP85100S-100		
STP85125S-100		
STP85150S-100		
STP8550NS-100		
STP8575NS-100		
STP85100NS-100		
STP85125NS-100		
STP85150NS-100		
STP8550E-100		
STP8575E-100		
STP85100E-100		
STP85125E-100		
STP85150E-100		



正
セ
セ