

吊り金具を「あと施工で」シッカリ補強します！

平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震は、マグニチュード9.0、震度7を記録し、建物やライフラインに甚大な被害をもたらしました。

ネグロスは20数年前より、地震に対して脱落しにくく、安全性を高めた吊り金具用補強金具を開発してまいりました。このたびの地震に於いても、被害の軽減に効果をあげております。


今回ご紹介する『横揺れ補強金具』は、未使用時の8割アップの効果(HBタイプ)があります。強い揺れが継続する際に生じる吊り金具本体の変形を抑える補強金具です。

既に施工されている金具にそのまま補強作業ができる、あと施工が可能な補強金具です。


HBRGH□



HBURGHO□



繰り返す揺れによって
HB吊り金具の羽根部が変形・・・




ガラガラ

羽根部



吊り金具の羽根部を
シッカリ 補強。



※仕様、適合の詳細については総合カタログをご参照ください。